

Bilag 6: Udstilling 5

	Udstilling	Kommentarer
	Museum	Museum Skanderborg
	Udstillingens navn	Øm Kloster, gravlagte skeletter
	Adresse	Munkevej 8, 8680
	Ejerforhold	Skanderborg Kommune
	Brugt til udstilling siden, år	
	Samlet antal m2 udstilling	Ca. 12,5 m2
	Udstillingstype	Gravlagte skeletter, ligger i ruinområdet hvor de blev fundet, med en lille bygning over
	Genstandsgrupper	skeletter
Bygningen	Bygningen udvendige vedligehold	Ok stand, meget enkle murstensbygning, med lem man åbner når man vil se ned til skeletterne
	Bygningens skal ift. klimaregulering	Ikke mulig
	Risiko for oversvømmelse	Ja, det er dog ikke sket endnu
	Luftforurening	Nej
	Indvendige vedligehold	Ligger direkte på jord, holdes pænt rent
	Transportforhold i udstillingerne	Ikke relevant
Klimaforhold og skadedyr	Klimaregulering af udstillingslokalerne	Nej, følger udeklimaet
	Klimamålinger	Nej
	Lysforhold, gardiner	Nej, men lågen står lukket, åbnes kun når publikum kikker ned til skeletterne
	UV-film?	Nej
	Lysstyrke, lux	Ikke målt
	Monitorering af skadedyr	Nej
	Behandling mod skadedyr	
	Rutiner for tilsyn med genstande	
Sikring	Sikring af genstand i Montrer	Ja, man kan ikke komme ind i huset
	Sikring af genstandene, afskærmning	Ikke relevant
	Mekanisk sikring af genstandene	Ikke relevant
	Sikring af genstandene, tyverialarm	Nej
	Videoovervågning	Nej
	Brandalarm	
	Sikring mod vandskade	Nej
Kommentarer	Skeletterne ser meget pæne ud. Der er ikke umiddelbart tegn på skader, der skyldes opbevaringsforholdene.	