

Bilag 2: Udstilling 1

	Udstilling	Kommentarer
	Museum	Museum Skanderborg
	Udstillingens navn	Perron 1
	Adresse	Jernbanegade 9, 8660 Skanderborg
	Ejerforhold	Skanderborg Kommune
	Brugt til udstilling siden, år	2020, stadig under ombygning
	Samlet antal m2 udstilling	540
	Udstillingstype	Arkæologisk, men udvides løbende.
	Genstandsgrupper	Arkæologiske genstande
Bygningen	Bygningen udvendige vedligehold	Bygningen i god stand
	Bygningens skal ift. klimaregulering	Generelt ok
	Risiko for oversvømmelse	Nej
	Luftforurening	Udstillingsbygningen ligger på Skanderborg Station, forurening herfra kan forekomme
	Indvendig vedligehold	Bygningen er under renovering
	Transportforhold i udstillingerne	Ok, udstillingsrummene ligger i stueplan
Klimaforhold og skadedyr	Klimaregulering af udstillingslokalerne	Ingen klimastyring, kun varme.
	Klimamålinger	Generelt tørt i vintermånederne. Ved gennemgangen 24. marts målt 31 %RF og 20 grader. *
	Lysforhold, gardiner	Vinduer hele vejen langs væg mod banesporene. Ingen gardiner. Nogle udstillingsrum har afblændede vinduer og lavt lys niveau.
	UV-film?	Nej, er planlagt i ombygningsprojektet
	Lysstyrke, lux	Meget forskelligt alt efter målested. Mellem 150 – 500 lux.
	Monitorering af skadedyr	Ingen klisterfælder. Holder øje.
	Behandling mod skadedyr	Standart at sprøjte en gang årligt.
	Rutiner for tilsyn med genstande	Ja, dagligt opsyn
Sikring	Sikring af genstand i Montrer	Ja
	Sikring af genstandene, afskærmning	Nej (alt er i montre)
	Mekanisk sikring af genstandene	Nej
	Sikring af genstandene, tyverialarm	
	Videoovervågning	Ja i udvalgte områder, kustoden tjekker
	Brandalarm	
	Sikring mod vandskade	
Kommentarer	*luftfugtigheden har ikke oversteget 40 %RF i perioden 28. januar til 24. marts, generelt har den ligget på 31-33 %RF. Analog klimamåler aflæses dagligt.	
	Daglig rundering i udstillingerne.	
	Dele af butiksinventaret er museumsgenstande, der er i brug. Der er store vinduer i butikken og et højt lys niveau.	